



Liceo Scientifico Statale
C. Cavour
Roma

04 Febbraio 2026

Circolare numero 236

Ripristino stabilità cornicioni

Alle studentesse e agli studenti

Alle famiglie

Al personale docente

Al personale ATA

Al sito web

Oggetto: Ripristino stabilità cornicioni

Questa mattina, a seguito della caduta di una porzione di cornicioni pericolanti, in una area già interdetta alle studentesse e agli studenti, è stato tempestivamente informato l'Ente Proprietario dell'Istituto scolastico e, nell'attesa di adottare una soluzione nel più breve tempo possibile, che preveda il rifacimento del cornicione e la sua messa in sicurezza, a garanzia dell'incolumità della popolazione studentesca ed anche per il decoro dei luoghi che ospitano la scuola, patrimonio edilizio della città, si comunica che, da domani, l'Ente Proprietario-Roma Città Metropolitana procederà a un'ulteriore interdizione dell'area dove si è originata la caduta, con la delimitazione attraverso transenne di metallo.

Per tale evenienza, si auspica la collaborazione di tutta la comunità scolastica, al fine di rendere sicura l'area in questione e nella rilevazione di quanto all'interno della scuola, sita in un grande edificio storico della città, sia in corso di realizzazione per la sicurezza degli spazi, aspetto cui devono contribuire anche le studentesse e gli studenti che vivono questi ambienti nella quotidianità.

Non appena sarà ripristinata la salvaguardia dell'area, la stessa sarà resa di nuovo agibile.

Roma, 04 febbraio 2026

Il Dirigente Scolastico

Prof. Carlo Scognamiglio